
DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**8AZ4254**	VIN:	TMBEK6NW0N3047776
Model vozidla:	Skoda Scala	Provedení:	1.5 TSI EU6d, Ambition OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-12-16
Platnost tech. kont. do:	2027-12-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	144247 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 142 µm; LP blatník 134 µm; LP dveře 143 µm; LZ dveře 136 µm; LZ bok 135 µm; Z víko 103 µm; PZ bok 150 µm; PZ dveře 140 µm; PP dveře 130 µm; PP blatník 133 µm; Střecha 125 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, barevný displej Maxi-DOT, chránič hrany dveří / profil ochr. vpředu a za., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBV), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klimatizace, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, nekuřácká-sada, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Infotainment Swing(audiosystém Swing (rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní), USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink), paket Zavazadlový prostor(síťový program v prostor zavazadl., skříňka odkl. s kryt schránky odkl.), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Ambition šedá, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rovná plocha (Flat-Floor), rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní tón., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém(tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč)), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED (světlo denní potkáv. a světlo potkáv.), světlomet mlhový, tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel hladiny kapaliny Ostřik. zaříz. / SWA, upínací oka prostor zavazadl./ložný, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná, volant (2-paprsky), zadní sklo vyhř., zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zamykání centr.(ovládání dálk. pro zamykání centr.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: osvětlení Ambiente LED v bílá, rezervní kolo jako nouzové kolo, ráfek z leh. slitiny 6x16 (Orion), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), speciální lakování bílá Candy uni, svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, vybavení interiéru: vložky ozd. stříbrná, zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Sava	205/55 R16	Letní	4
Pneu PP	Sava	205/55 R16	Letní	4
Pneu LZ	Sava	205/55 R16	Letní	5
Pneu PZ	Sava	205/55 R16	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Hankook	195/65 R 15		8
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Sava	205/55 R16	Zimní	5
Pneu 2	Sava	205/55 R16	Zimní	5
Pneu 3	Sava	205/55 R16	Zimní	6
Pneu 4	Sava	205/55 R16	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-09-17
Datum tisku: 2026-10-06

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Zadní nárazník	Škrábance
8	Rám dveří levý	Škrábance
9	Rám dveří pravý	Škrábance
10	Disk PZ kola	Škrábance
11	Dveře přední pravé	Škrábance
12	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
13	Disk PP kola	Škrábance
14	Střecha	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
15	Hluková izolace víka motoru	Chybí
16	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
17	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
18	Volant	Opotřebení
19	Řadicí páka	Opotřebení
20	Ovládací páka ruční brzdy	Opotřebení
21	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
22	Kryt zadního čela	Škrábance
23	Stropnice	Škrábance
24	Těsnění PP dveří	Opotřebení
25	Těsnění PZ dveří	Opotřebení
26	Těsnění LP dveří	Opotřebení
27	Těsnění LZ dveří	Opotřebení
Ostatní		
28	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
29	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Rám dveří levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Rám dveří pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



10 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Střecha - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Hluková izolace víka motoru - Chybí**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



18 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



20 **Ovládací páka ruční brzdy - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Stropnice - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Těsnění PP dveří - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Těsnění PZ dveří - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 **Těsnění LP dveří - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 **Těsnění LZ dveří - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 29