DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5











ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AV4884**	VIN:	TMBER6NW1P3136402
Model vozidla:	Skoda Scala	Provedení:	1.0 TSI EU6d, Style OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	81	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Šedá
Počet válců:	3	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-06-12
Platnost tech. kont. do:	2027-06-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	62124 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 132 µm; LP blatník 134 µm; LP dveře 182 µm; LZ dveře 115 µm; LZ bok 115 µm; Z víko 95 µm; PZ bok 123 µm; PZ dveře 116 µm; PP dveře 118 µm; PP blatník 119 µm; Střecha 114 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, barevný displej Maxi-DOT, chránič hrany dveří / profil ochr. vpředu a za., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBV), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. sklap. 1/3-2/3, motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI, nekuřácká-sada, nárazník barva vozidla, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Chrom(lišty ozd. chrom. na boční skla, skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet)), paket Infotainment Bolero(audiosystém Bolero (rádio/CD Bluetooth/USB port, MP3 kompatibilní), USB propojení (2) konzola stř. za., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Infotainment základní(nabíjecí připojení USB (dvojitý, typ C) pro 2.ř. sedadel, Wireless SmartLink, opěrka ruky stř. vpředu), paket Světelnost a Viditelnost plus(světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)), paket Zavazadlový prostor(síťový program v prostor zavazadl., skříňka odkl. s kryt schránky odkl.), paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu), podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Style, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rovná plocha (Flat-Floor), rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní tón., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., start/stop systém(tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč)), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel hladiny kapaliny Ostřik. zařiz. / SWA, upínací oka prostor zavazadl./ložný, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce a funkce řazení, zadní sklo vyhř., zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zamykání centr.(ovládání dálk. pro zamykání centr.), zařízení park. za., zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat., zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box, Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: kamera zpětná, metalíza-lakování, obložení stropu černá, opěrka ruky stř. za., osvětlení Ambiente LED v červená, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), ráfek z leh. slitiny 6,5x17 (Propus AERO, černá), sklo čelní vyhř., systém vypínání/startování Kessy, vybavení interiéru: vložky ozd. tuha šedá, zařízení park. vpředu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Nexen	205/50 R 17	Letní	6
Pneu PP	Nexen	205/50 R 17	Letní	6
Pneu LZ	Nexen	205/50 R 17	Letní	6
Pneu PZ	Nexen	205/50 R 17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Hankook	195/65 R 15		8
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Fulda	205/50 R 17	Zimní	6
Pneu 2	Fulda	205/50 R 17	Zimní	6
Pneu 3	Fulda	205/50 R 17	Zimní	6
Pneu 4	Fulda	205/50 R 17	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-06-08
Datum tisku: 2026-06-26

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Čelní maska	Prasklina
4	Zpětné zrcátko levé	Nadstandardní prvek
5	Dveře přední levé	Jamka
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Zadní nárazník	Škrábance
8	Sklo víka zavazadlového prostoru	Škrábance
9	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
10	Zpětné zrcátko pravé	Nadstandardní prvek
11	Blatník přední levý	Jamka
12	Spojler Z nárazníku	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
13	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
14	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
15	Volant	Opotřebení
16	Výplň LZ dveří	Škrábance
17	C sloupek levý - spodní část	Škrábance
18	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
19	Větrací mřížka středového tunelu	Deformace
20	Kryt zadního čela	Škrábance
21	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
Ostatní		
22	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
23	Celková plocha karoserie	Škrábance
24	Elektroinstalace	Deformace
25	Registrační značka	Deformace
26	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Čelní maska - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Zpětné zrcátko levé - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Sklo víka zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Zpětné zrcátko pravé - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Blatník přední levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Spojler Z nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



14 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



16 **Výplň LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **C sloupek levý - spodní část - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



19 **Větrací mřížka středového tunelu - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Odkládací skříňka - víko - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




23 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Elektroinstalace - Deformace**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Registrační značka - Deformace**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26