DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AV8013**	VIN:	TMBLN7NS7P8532858
Model vozidla:	Skoda Kodiaq	Provedení:	2.0 TDI EU6d, L&K 4x4
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Černá - metal.
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-06-06
Platnost tech. kont. do:	2027-06-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	54529 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ne
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ano	Karta 1 - typ:	CCS
Karta 1 - číslo:	03857003		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 110 µm; LP blatník 120 µm; LP dveře 125 µm; LZ dveře 125 µm; LZ bok 110 µm; Z víko 110 µm; PZ bok 110 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 120 µm; PP blatník 120 µm; Střecha 110 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, asistent brzdový, audiosystém s barevný dotykový displej 10", brzda park. elektronický, CargoFlex-systém, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, klíčky dveří vnější barva vozidla, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišty ozd. chrom. na boční skla, Matrix-LED světlomety, metalíza-lakování, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, nárazník vpředu s aplikace chrom., odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, osvětlení regist. značky LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Asistent řidiče: Traveller Plus(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, rádiový příjem digitální (DAB), hlasová modulace pro Infotainment-System, zařízení WLAN-Hotspot, Phonebox, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Columbus, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), Pomocný systém řidiče: park. asistent, kamerový systém 360°, kamera zpětná, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu (Podpora řízení)), paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Audio-navigační systém Amundsen), paket Osvětlení LED(osvětlení Ambiente LED, lampička na čtení), paket Pomocný systém řidiče(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, rádiový příjem digitální (DAB), hlasová modulace pro Infotainment-System, zařízení WLAN-Hotspot, Phonebox, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Columbus, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Výbavy: Laurin & Klement, pedál z ušlechtilé oceli Sport-Design, podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC) včetně výběr jízdního programu (Drive Mode Selector), Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: kůže(ventilace sedadla vpředu), progresivní posilovač řízení, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), rohožky podlah. textilní, rozvor 2791 mm, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Sound systém Canton, speciální model Laurin & Klement, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet mlhový LED s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tříbodové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, volant vyhř., vyhřív. sedadla vpředu + za., Wireless SmartLink, zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat. a Memory, zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, zásuvka 230V, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: rohožka oboustraná prostor zavazadl.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	235/45 R20	Letní	3
Pneu PP	Continental	235/45 R20	Letní	3
Pneu LZ	Continental	235/45 R20	Letní	3,5
Pneu PZ	Continental	235/45 R20	Letní	3,5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Continental	235/45 R20	Zimní	6
Pneu 2	Continental	235/45 R20	Zimní	6
Pneu 3	Continental	235/45 R20	Zimní	7
Pneu 4	Continental	235/45 R20	Zimní	7
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-10-14
Datum tisku: 2026-11-03

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Deformace
3	Spojler P nárazníku	Deformace
4	Disk LP kola	Škrábance
5	Dveře přední levé	Deformace
6	Dveře zadní levé	Jamka
7	Bočnice zadní levá	Jamka
8	Disk LZ kola	Škrábance
9	Zadní nárazník	Škrábance
10	Spojler Z nárazníku	Škrábance
11	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
12	Lišta Z nárazníku	Škrábance
13	Rám dveří pravý	Deformace
14	Bočnice zadní pravá	Škrábance
15	Disk PZ kola	Škrábance
16	Dveře zadní pravé	Jamka
17	Dveře přední pravé	Škrábance
18	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
19	Blatník přední pravý	Škrábance
20	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
21	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
22	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
23	Volant	Opotřebení
24	Řadicí páka	Opotřebení
25	Přídavný koberec LP	Opotřebení
26	Těsnění LP dveří	Opotřebení
27	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
28	Kryt zadního čela	Škrábance
29	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
30	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
Ostatní		
31	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
32	Interiér	Znečištěno
33	Návod k obsluze vozidla	Chybí
34	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Spojler P nárazníku - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Dveře přední levé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Bočnice zadní levá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Spojler Z nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Lišta Z nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Rám dveří pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



23 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



24 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



25 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 **Těsnění LP dveří - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



27 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



29 **Odkládací skříňka - víko - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 **Odkládací skříňka - víko - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



31 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



32 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



33 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní



34 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34