DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AN8653**	VIN:	TMAJD81BCNJ274332
Model vozidla:	Hyundai Tucson	Provedení:	1.6 T-GDI EU6d, Style 4WD (EURO 6d)(OPF)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Černá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-01-12
Platnost tech. kont. do:	2027-01-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	70629 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	60440	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-08-22
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 111 µm; LP blatník 91 µm; LP dveře 86 µm; LZ dveře 111 µm; LZ bok 92 µm; Z víko 114 µm; PZ bok 92 µm; PZ dveře 111 µm; PP dveře 97 µm; PP blatník 97 µm; Střecha 121 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: Adaptivní tempomat závislý na navigaci (tempomat) s regulace odstupu vozidel (NSCC), airbag boč. vpředu, airbag boč. vpředu střed (centrál. airbag), airbag hlavový, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, aktivní světlo brzd. (ESS), asistent brzdový, Audio-navigační systém(Subwoofer, 8 reproduktor, barevný dotykový displej (10,25 palců)), audiosystém: rádio RDS, brzda park. el. (EPB), clony sluneč. s zrcátko (osvětl.), Digital kokpit (ukazatel přístrojů Digital)(počítač palub.), druh pohonu: pohon všech kol, držák nápojů vpředu, držák nápojů za., dveře za. výklop. /kryt el. ovládaný (otevření, ovl. senzorem), elektronický kontrola stability (ESC) s asistent brzdový, elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD), hands-free Bluetooth, imobilizér (elektronický), indikace zamlžování čelního skla / regulace, indukční nabíječka pro Smartphone, izolace kapoty, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace autom. 3-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, klíč vozidla skláp., kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampičky na čtení vpředu a za. LED, Lifetime MapCare (internetové služby), motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI KAT, mřížka chladiče černá (leskle lakovaný), nosič střeš. podél., nárazník barva vozidla, obložení stropu látka, ochrana proti podjetí vpředu a za. (stříbrná), omezovač rychlosti (Speed-Limiter), opěra beder. sedadlo vpředu levý, nastav., opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop. s dálkové otevírání v prostor zavazadl., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy aktivní vpředu, opěrky hlavy za. nastav., osvětlení Ambiente, osvětlení zavazadl./ložného prostoru LED, paket Smart-Sense-Plus(Pomocný systém řidiče: Autonomní funkce nouzového brzdění včetně Varování před čelní kolizí (FCA)), pneu - oprav.sada, Pomocný systém řidiče: aktivní asistent mrtvého úhlu, Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu (LKAS, Lane Keep Assist System), Pomocný systém řidiče: Asistent bdělosti řidiče, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent jízdy z kopce, Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu, Pomocný systém řidiče: asistent stability při bočním větru, Pomocný systém řidiče: asistent trakce rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: Autonomní funkce nouzového brzdění včetně detekce cyklistů (FCA-Cyc.), Pomocný systém řidiče: Autonomní funkce nouzového brzdění včetně funkce odbočení (FCA-JT), Pomocný systém řidiče: Dálnič.asistent (Highway Driving Assist, HDA), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: systém bezpeč. s automat. volání nouz. (ERA GLONASS / eCall), Pomocný systém řidiče: systém upozorňující blížící se vozidlo zezadu záď vozidla (Cross Traffic), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu (Drive Mode), Pomocný systém řidiče: výstražné zařízení pro cestující (Rear Occopant Alert, ROA), Pomocný systém řidiče: zařízení park. vpředu a za.(zařízení park. za.), potah sedadla / čalounění: látka, prosklení Solar provedení:, prosklení tón., prosklení za. tón. (Privacy Glass), protiblok. brzd. systém (ABS), pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 6-rychl., regulátor rychl. (tempomat), roleta sluneč. ochr. na skla dveří za., rozvor 2680 mm, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Smart-Key, Sound systém KRELL(Subwoofer), spoiler střešní(3. světlo brzd.), spouštěč okna el. vpředu a za., s vypínací automatika(spouštěč okna el. vpředu + za.), stabilizační program přívěsu (TSA), start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED, světla směr. LED v zrcátko vněj. integr.(směrovka v zrcátko vněj. integr.), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED-Matrix světlomet, systém služeb: Remote Services (Blue Link), systém stability vozidla (Vehicle Stability Management, VSM), síť v prostor zavazadl./ložný, taška odkl. na opěradla sedadel př., Tažné zařízení příprava, uchycení Isofix pro dětská sedačka, USB propojení konzola stř., USB propojení za., volant (4-paprsky), volant (kůže), volant (kůže) s multifunkce, volant vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, vyhřív. sedadla za., Wireless SmartLink (Apple CarPlay), zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zapnutí automat. pro světlo potkáv. / snímač opt., zařízení výstražné, zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. lak., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, zásuvka (12V-zásuvka) vpředu, Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: lakování Mica / lak s minerálním efektem

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	235/55 R 18	Zimní	4
Pneu PP	Continental	235/55 R 18	Zimní	4
Pneu LZ	Continental	235/55 R 18	Zimní	4
Pneu PZ	Continental	235/55 R 18	Zimní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné hliníkové	Continental	235/55 R 18		7
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Continental	235/55 R 18	Letní	3
Pneu 2	Continental	235/55 R 18	Letní	3
Pneu 3	Continental	235/55 R 18	Letní	3
Pneu 4	Continental	235/55 R 18	Letní	3
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Vozidlo znečištěné, omezená možnost prohlídky.

Datum ukončení:
2026-02-18
Datum tisku: 2026-02-24

Podpis

DEKRA expert Jan Meyer

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Dveře přední levé	Jamka
3	Bočnice zadní levá	Jamka
4	Bočnice zadní pravá	Jamka
5	Dveře zadní pravé	Jamka
6	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
7	Disk PP kola	Škrábance
Ostatní		
8	Celková plocha karoserie	Škrábance
9	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



2 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Bočnice zadní levá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



4 **Bočnice zadní pravá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



8 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní