DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AR0626**	VIN:	WV2ZZZSK0PX054451
Model vozidla:	Volkswagen Caddy	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Life
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-02-07
Platnost tech. kont. do:	2027-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	111930 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 130 µm; LP blatník 123 µm; LP dveře 209 µm; LZ dveře 175 µm; LZ bok 110 µm; Z víko 138 µm; PZ bok 114 µm; PZ dveře 126 µm; PP dveře 133 µm; PP blatník 192 µm; Střecha 150 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 2.ř. sedadel lavice sedadlová sklopný, svinovací a odnímatelný, 3. světlo brzd., airbag boč. vpředu s Centrální airbag, airbag hlav.-jednotka vpředu a za., airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System), Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon, brzda park. el. s funkce Auto-Hold, chromovaný dekor výdech výstupu vzduchu vnitř., clony sluneč. s zrcátko, druh pohonu: pohon př., dveře posuv. levý, dveře posuv. vpravo, dveře za. výklop. s prosklení, elektron. stabiliz. systém (ESP) asistent brzdový, ASR/ABS, EDS, MSR, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kamera př. (Multifunkční kamera sklo čelní), karoserie: 5-dv., kryt zavaz. prostoru / roleta, krytina podlah. vpředu (koberec), krytina podlah. za. (koberec), lampičky na čtení za. LED, lékárnička a trojúhelník výstraž., motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI, multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu a 2 x USB nabíjení (typ C) konzola stř. za., nekuřácká-sada, nosič střeš. podél., nádoba na odpady, nárazník barva vozidla, obložení dveří plast, vložky a opěrka loketní v látka, obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: komfort, ohřívač vzduchu přídav. el., opěrka ruky stř. vpředu výškově/podélně stavitelný, přihrádka odkl., výdech výstupu vzduchu za.(držák nápojů vpředu), opěry páteře beder. vpředu(opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), pneu - oprav.sada (Tire Mobility Set), pojistka zámku dv. dětská v kabina el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Funkce brzd a pomoc při úhyb.manévru, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, potah sedadla / čalounění: látka Trialog, protiblok. brzd. systém (ABS), pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., pásy bezpeč. za. vnější s předpínač pásu, převodovka 6-rychl., registrace osob. vozidla, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, reproduktor (6), rozvor 2755 mm, rádiový klíč (2) skláp., rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránky odkl. v konzola střešní, sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo s odblokování sedadla, servořízení řízený elektron. (Servotronic), sklo atermické zeleně tón. (boční / za.), sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu vpravo, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. vpravo, pevný, sklo čelní vrstvené sklo tón., skládací stoly v opěradlo sedadla řidiče a spolujezdce integr., skříňka odkl. s kryt schránky odkl., osvětl., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač s spínač cyklovače a snímač opt., stěrač skla za., svítilny za. standard, světlo konc. mlhové, Systém SCR (Technologie AdBlue), těsnění dveří s ochrana protiprach., uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedačka), ukazatel multifunkční plus, ukazatel teploty vněj., upínací oka v prostor zavazadl./ložný, volant (kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. matný, vybavení Life, zadní sklo vyhř., zamykání centr., zamykání centr. s ovládání dálk., zasouvací přihrádka / přihrádka odkl. pod sedadla vpředu, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., zrcátko vněj. černá lak., kličky dveří vnější barva vozidla, kryt lišta dveří posuv. stříbrný(zrcátko vněj. černá lak., kryt lišta dveří posuv. stříbrný, kličky dveří vnější barva vozidla), zrcátko zpět. vni. cloněný, zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava: App-Connect včetně App-Connect Wireless a Apple CarPlay, Audio-navigační systém Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(reproduktor (6), multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu, Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon), klimatizace Climatronic 2-zónový, speciální lakování bílá Candy uni, světlomet LED (světlomet natáč., světlo do špat.počasí)(světlomet LED, regulace světlometů automat., natáčecí a adaptivní světlomety / světlo do špat.počasí), Tažné zařízení(Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu), zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	205/60 R16	Letní	3
Pneu PP	Continental	205/60 R16	Letní	3
Pneu LZ	Continental	205/60 R16	Letní	3
Pneu PZ	Continental	205/60 R16	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Nezjištěno				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Dunlop	205/60 R 16	Zimní	6
Pneu 2	Dunlop	205/60 R 16	Zimní	6
Pneu 3	Dunlop	205/60 R 16	Zimní	6
Pneu 4	Dunlop	205/60 R 16	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-10-06
Datum tisku: 2026-10-22

DEKRA expert Jan Knejfl

Podpis

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Blatník přední levý	Škrábance
4	Dveře přední levé	Jamka
5	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
6	Dveře boční posuvné L	Škrábance
7	Disk PZ kola	Škrábance
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
10	Dveře boční posuvné P	Škrábance
11	Práh pravý	Deformace
12	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
13	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
14	Dveře přední pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
15	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
16	Přídavný koberec LP	Opotřebení
17	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
18	Výplň víka zav. prostoru	Škrábance
19	Kryt zadního čela	Škrábance
20	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
21	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
22	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
Ostatní		
23	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
24	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Blatník přední levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Madlo kliky LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Dveře boční posuvné L - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Dveře boční posuvné P - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Práh pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Výplň víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



21 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Odkládací skříňka - víko - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



24 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní