DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5











ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AB8958**	VIN:	TMBJP6NJ0NZ022782
Model vozidla:	Skoda Fabia Combi	Provedení:	1.0 TSI EU6d, Ambition OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	3	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-03-07
Platnost tech. kont. do:	2028-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	110844 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 132 µm; LP blatník 132 µm; LP dveře 129 µm; LZ dveře 132 µm; LZ bok 123 µm; Z víko 194 µm; PZ bok 120 µm; PZ dveře 138 µm; PP dveře 200 µm; PP blatník 129 µm; Střecha 152 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, audiosystém Blues (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraní)(audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř.), clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), houkačka dvoutón., imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI, mřížka chladiče s okraj chrom., nosič střeš. podél., omezovač rychlosti, opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Chrom, paket Funkce, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Ambition šedá, počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., převodovka 5-rychl., příprava rádia, 4 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, schránka odkl./přiruční pod sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý výškově nastav., servořízení, sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač skla za., světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, uchycení Isofix pro dětská sedačka, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, ukazatel teploty vněj., volant (kůže - 2-paprsky), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: hands-free telefon s Bluetooth, klimatizace autom.(kabinový filtr: filtr s aktivním uhlím (filtr zápachu)), Maxi-DOT Display, regulátor rychl. (tempomat), rezervní kolo jako nouzové kolo, rohožky podlah. textilní, ráfek z leh. slitiny 6x15 (Cygnus), sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), speciální lakování bílá Candy uni, spouštěč okna el. za., trysky ostřikovače skla vyhř., zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Barum	185/60 R15	Letní	4
Pneu PP	Barum	185/60 R15	Letní	4
Pneu LZ	Barum	185/60 R15	Letní	4
Pneu PZ	Barum	185/60 R15	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	185/60 R15		7
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Matador	185/60 R15	Zimní	5
Pneu 2	Matador	185/60 R15	Zimní	5
Pneu 3	Matador	185/60 R15	Zimní	5
Pneu 4	Matador	185/60 R15	Zimní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-09-10
Datum tisku: 2026-09-29

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Disk LP kola	Škrábance
3	Disk LZ kola	Škrábance
4	Disk PZ kola	Škrábance
5	Disk PP kola	Škrábance
Ostatní		
6	Celková plocha karoserie	Škrábance
7	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
8	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8