ID prohlídky: **175-27681**

Výdejní protokol

Business Lease s.r.o
Radlická 714/113a
158 00 Praha 5

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**8AU4559**	VIN:	TMBJG7NXXMY181632
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6d, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Modrá
Počet válců:	4	Převodovka:	6 stupňová
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-07-14
Platnost tech. kont. do:	2027-06-01	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	127628 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2 ks

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 130 µm; LP blatník 110 µm; LP dveře 110 µm; LZ dveře 115 µm; LZ bok 110 µm; Z víko 105 µm; PZ bok 110 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 110 µm; PP blatník 120 µm; Střecha 110 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém Swing s Touchscreen, brzda park. elektronický, držadlo řadicí/volicí páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, kamera př., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení regist. značky LED, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu včetně Asistent vyparkování a signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Ambition černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. pro deštník, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., senzory světelné a dešťové, servořízení elektronický (Servotronic), sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), svítilny za. LED, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant (kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. stříbrná, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. a kličky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný

Výbava vozidla generována dle rozkladu VIN a má informativní charakter.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu PP	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Continental	205/60 R 16	Letní	6
Pneu PZ	Continental	205/60 R 16	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		7

SMLOUVA: **18237411**

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Dveře přední levé	Deformace
	Poznámka: + škrábance	
4	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
5	Dveře zadní levé	Škrábance
6	Bočnice zadní levá	Deformace
	Poznámka: + škrábance	
7	Disk LZ kola	Škrábance
8	Rám dveří levý	Jamka
9	Zadní nárazník	Škrábance
	Poznámka: + jamka	
10	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
11	Dveře zadní pravé	Jamka
	Poznámka: + škrábance	
12	Dveře přední pravé	Škrábance
13	Práh pravý	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
14	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
15	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
16	Odkládací schránka přístrojové desky	Nadstandardní prvek
17	Volant	Opotřebení
18	Řadicí páka	Opotřebení
19	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
20	Kryt zadního čela	Škrábance
21	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
22	Přídavný koberec LP	Opotřebení
Ostatní		
23	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
24	Interiér	Znečištěno
25	Celková plocha karoserie	Škrábance

_____
Předávající

_____
Přebírající - jméno, datum, podpis

V případě, že kupující vozu nevyzvedne na deklarovaném místě druhou sadu pneu do dvou týdnů, bude mu částka za uskladnění pneu po datu prodeje přefakturována - je-li s vozidlem skladništní list předán.