Výdejní protokol

Business Lease s.r.o
Radlická 714/113a
158 00 Praha 5

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AU5871**	VIN:	TMBJH9NP9P7048881
Model vozidla:	Skoda Superb Combi	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Šedá - Titan šedá metalíza zvl.lak (xxxy/C)
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-05-02
Platnost tech. kont. do:	2027-05-01	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	182932 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2 ks

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 175 µm; LP blatník 216 µm; LP dveře 100 µm; LZ dveře 104 µm; LZ bok 100 µm; Z víko 111 µm; PZ bok 101 µm; PZ dveře 99 µm; PP dveře 98 µm; PP blatník 119 µm; Střecha 113 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., kontr. systém tlaku v pneu, kontr. systém tlaku v pneu (aktivní), kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v chrom, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink, barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Amundsen), paket Výbavy: Green tec, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: dynamický asistent dálkových světel (Dynamic Light Assist), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Style černá, prosklení tón., prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (levý s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), speciální lakování modrá Energy, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED, světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. šedá (kov optika), vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)

Výbava vozidla generována dle rozkladu VIN a má informativní charakter.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	235/45 R 18	Letní	6
Pneu PP	Continental	235/45 R 18	Letní	6
Pneu LZ	Continental	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PZ	Continental	235/45 R 18	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		8

SMLOUVA: **19225211**

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Disk LP kola	Škrábance
2	Dveře přední levé	Škrábance
3	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
4	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
5	Práh levý	Škrábance
6	Dveře zadní levé	Jamka
7	Disk LZ kola	Škrábance
8	Bočnice zadní levá	Škrábance
9	Zadní nárazník	Škrábance
10	Odrazka LZ	Prasklina
11	Sklo víka zavazadlového prostoru	Škrábance
12	Střecha	Jamka
13	Disk PZ kola	Škrábance
14	Dveře zadní pravé	Škrábance
15	Dveře přední pravé	Škrábance
16	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
17	Blatník přední pravý	Škrábance
18	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
19	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
20	Volant	Opotřebení
21	Řadicí páka	Opotřebení
22	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
23	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
24	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
25	Celková plocha karoserie	Škrábance

_____
Předávající

_____
Přebírající - jméno, datum, podpis

V případě, že kupující vozu nevyzvedne na deklarovaném místě druhou sadu pneu do dvou týdnů, bude mu částka za uskladnění pneu po datu prodeje přefakturována - je-li s vozidlem skladništní list předán.