DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1ADF633**	VIN:	SB1ZC3CE50E014264
Model vozidla:	Toyota Corolla Touring Sports	Provedení:	2.0 Hybrid EU6d, Comfort
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1987
Maximální výkon (kW):	112	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	V	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2024-05-09
Platnost tech. kont. do:	2028-05-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	80157 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	75437	Datum poslední prohlídky vozidla:	2026-06-10
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 175 µm; LP blatník 137 µm; LP dveře 117 µm; LZ dveře 116 µm; LZ bok 123 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 115 µm; PZ dveře 118 µm; PP dveře 111 µm; PP blatník 135 µm; Střecha 106 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: adaptivní regulátor rychl. s funkce Stop&Go, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce(airbag strana spolujezdce odpojit.), anténa střešní, asistent brzdový, audiosystém TAS600 (Toyota Smart Connect)(6 reproduktor, hands-free Bluetooth, Toyota Smart Connect (Apple CarPlay a Android Auto, Cloud-navigačnísystém), Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay a Android Auto), Cloud-navigačnísystém, multifunkční displej pro systém navigač. (10,5 palců)), automat. souběžná funkce osvětlení (Follow me home, FMH), Bi-LED-světlomet, brzda park. el. (EPB), clony sluneč. s zrcátko na sluneč. cloně(clony sluneč. s zrcátko (osvětl.)), dno zavaz. prostoru 2-nastavení dvěma směry, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. stabiliz. systém s protiskluzová regulace (VSC s TRC), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD), hybridní 144 kW (motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V), Isofix-systém dětské sedačky, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace autom. 2-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, mřížka chladiče spodní / nahoře černá Piano, nosič střeš. podél. (ocel ušlech.), obložení dveří s látkový potah, obložení stropu černá, omezovač rychlosti, opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení vnitř. LED, osvětlení zavazadl./ložného prostoru, otáčkoměr, ovládání dálk. pro klimatizace, pojistka zámku dv. dětská, Pomocný systém řidiče: aktivní Asistent odbočení, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel (ztmavování automat. světlo potkáv., AHB), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (LDA), Pomocný systém řidiče: kontrola rozjezdu do kopce (HAC), Pomocný systém řidiče: Kreuzungs-Assistent, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek (RSA), Pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert), Pomocný systém řidiče: systém bezpeč. Toyota Connect s automat. volání nouz. (eCall), Pomocný systém řidiče: Varování před čelní kolizí s rozpoznávání kolize s chodcem nebo cyklistou, Pomocný systém řidiče: výstražný systém (Forward Collision Warning, FCW), potah sedadla / čalounění: látka, počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), předpínač pásu vpředu, převodovka aut. CVT - Multidrive ECVT, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., sedadlo za. dělený, sedadlo za. skláp., servořízení řízený elektron., sloupek řízení (volant) nastav., spoiler střešní, spoiler za., spouštěč okna el. vpředu + za., stěrač s spínač cyklovače, svítilny za. LED, světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový LED, systém služeb: MyT-Connected Services, taška odkl. na opěradlo sedadla spolujezdce, tlačítko Start-Stop, ventilace sedadla za., volant (3-paprsky), volant (kůže)(ovládání audio na volantu), volant s ovládacími páčkami řazení, vybavení interiéru: černá, zamykání centr. s ovládání dálk., zapnutí automat. pro světlo potkáv., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zobrazení signalizace digitální, zrcátko vněj. barva vozidla, držák zrcátka barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., Zvuková ochrana chodců (zvuková signalizace, AVAS), zásuvka (12V-zásuvka) prostor zavazadl./ložný, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř., úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: metalíza-lakování, paket Tech(zrcátko vněj. automat. el. sklopný, zrcátko vněj. el. sklopný, stěrač s senzor dešťový, sklo čelní s podpůrné vyhřív. stěrače, zařízení park. vpředu a za., zařízení park. vpředu, zařízení park. za., vyhřív. sedadla vpředu, opěra beder. sedadlo vpředu levý, el. nastav., digitální uzamykání vozu v Smartphone (Smart Key), zamykání centr. / startovací systém Smart-Key, Entry & Drive, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., indukční nabíječka pro Smartphone, Pomocný systém řidiče: automat. funkce brzd (Intelligent Clearance Sonar, ICS), volant vyhř.)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	205/55 R16	Letní	4
Pneu PP	Continental	205/55 R16	Letní	4
Pneu LZ	Continental	205/55 R16	Letní	4
Pneu PZ	Continental	205/55 R16	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Fulda	205/55 R16	Zimní	6
Pneu 2	Fulda	205/55 R16	Zimní	6
Pneu 3	Fulda	205/55 R16	Zimní	6
Pneu 4	Fulda	205/55 R16	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo špinavé

Datum ukončení:
2026-08-13
Datum tisku: 2026-08-27

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Práh levý	Škrábance
4	C sloupek levý	Jamka
5	Bočnice zadní pravá	Škrábance
6	Dveře zadní pravé	Škrábance
7	C sloupek pravý	Škrábance
8	Dveře přední pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Výplň LP dveří	Škrábance
10	Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní	Škrábance
11	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
12	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
13	Volant	Opotřebení
14	Řadicí páka	Opotřebení
15	Těsnění LP dveří	Opotřebení
16	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
17	Kryt zadního čela	Škrábance
18	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
19	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
20	Stropnice	Škrábance
Ostatní		
21	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
22	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **C sloupek levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **C sloupek pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Výplň LP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



13 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



15 **Těsnění LP dveří - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 **Stropnice - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22