DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AI6321**	VIN:	TMBJN9NP7N7051297
Model vozidla:	Skoda Superb Combi	Provedení:	1.5 TSI ACT EU6d, Style OPF (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Stříbrná
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-07-21
Platnost tech. kont. do:	2026-07-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	77881 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ano	Karta 1 - typ:	CCS
Karta 1 - číslo:	03813006		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 111 µm; LP blatník 117 µm; LP dveře 114 µm; LZ dveře 116 µm; LZ bok 324 µm; Z víko 114 µm; PZ bok 134 µm; PZ dveře 116 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 118 µm; Střecha 115 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kontr. systém tlaku v pneu (aktivní), kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v chrom, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink, barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Amundsen), paket Výbavy: Green tec, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: dynamický asistent dálkových světel (Dynamic Light Assist), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), prosklení tón., prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (levý s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED, světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. šedá (kov optika), vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr., zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)

Speciální výbava: Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, metalíza-lakování, osvětlení vnitř. LED, paket Výbavy: Advance(Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), potah sedadla / čalounění: Alcantara/kůže, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), rezervní dojezdové kolo, ráfek z leh. slitiny 8x18 (Zenith), stěrač skla za., systém ochrany cestujících proaktivní(airbag boč. za.), Tažné zařízení s kontrola stability, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C)


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Fulda	235/45 R 18	Zimní	6
Pneu PP	Fulda	235/45 R 18	Zimní	6
Pneu LZ	Fulda	235/45 R 18	Zimní	6
Pneu PZ	Fulda	235/45 R 18	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		7
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Bridgestone	235/45 R 18	Letní	3
Pneu 2	Bridgestone	235/45 R 18	Letní	3
Pneu 3	Bridgestone	235/45 R 18	Letní	3
Pneu 4	Bridgestone	235/45 R 18	Letní	3
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Vozidlo mokré, omezená možnost prohlídky.

Datum ukončení:
2026-01-15
Datum tisku: 2026-01-21



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Disk LP kola	Škrábance
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
4	Disk LZ kola	Škrábance
5	Zadní nárazník	Škrábance
6	B sloupek levý	Škrábance
7	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
8	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
10	Volant	Opotřebení
Ostatní		
11	Celková plocha karoserie	Škrábance
12	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
13	STK - platnost	Chybí

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



4 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



6 **B sloupek levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



8 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



10 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



13 **STK - platnost - Chybí**
Umístění: Ostatní