
DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5







ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AY5930**	VIN:	LYVUZK9V0PB249588
Model vozidla:	Volvo XC60	Provedení:	B4 (Benzin) 2WD EU6d, Core Mild-Hybrid
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1969
Maximální výkon (kW):	145	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	8	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-08-23
Platnost tech. kont. do:	2027-08-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	37347 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	37205	Datum poslední prohlídky vozidla:	2026-07-17
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 151 µm; LP blatník 129 µm; LP dveře 120 µm; LZ dveře 129 µm; LZ bok 139 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 130 µm; PZ dveře 123 µm; PP dveře 137 µm; PP blatník 141 µm; Střecha 124 µm;


VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, aplikace na toho boční skla chrom, brzda park. el., digitální vybavení přístroji 12,3"-Display 2. generace, druh pohonu: pohon př., elektron. uzávěrka diferenciálu Corner trakce Control (CTC) s Torque Vectoring, háčky na tašky v prostor zavazadl., imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, Infotainment-System: Android (DAB+) s High Performance Sound, ionizátor vzduchu (rozšířená čištění . vnitřní prostředí), kamera zpětná, karoserie: 5-dv., Keyless Drive, Keyless-Start, klimatizace autom. 2-zónový(systém monitorování kvality vzduchu (Clean Zone Interior Package CZIP)), komfortní sedadla vpředu textil Premium, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lišty nástupní s vložka hliníková, Mild-Hybrid 145 kW (motor 2,0 Ltr. - 145 kW turbo), mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), nosič střeš. podél. černá, ochrana hrany ložného prostoru (ocel ušlech.), ochrana proti boč. nárazu, opěradla sedadla za. skláp., opěrka ruky stř. vpředu s držák nápojů, opěrka ruky stř. za. s držák nápojů(držák nápojů za.), opěrky hlavy za. el. sklop., opěry páteře beder. vpředu, el. nastav., osvětlení Ambiente, ovládání dveře za. výklop. /kryt automat., podvozek dynamicky dimenzován, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu (LKA), Pomocný systém řidiče: asistent brzdový, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (HSA), Pomocný systém řidiče: automat. kontrola stability ESC, Pomocný systém řidiče: City-Safety-Systém (nezávislý asistent nouzové brzdy), Pomocný systém řidiče: Connected Safety, Pomocný systém řidiče: kontrola jízdy z kopce (HDC), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: Off-Road Mode, Pomocný systém řidiče: Ready to Drive Notification, Pomocný systém řidiče: rozpoznání jízdního pruhu (Road Edge Detection), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek (Road Sign Information, RSI), Pomocný systém řidiče: Run-off Road Protection, Pomocný systém řidiče: Sledování únavy řidiče (Driver-Alert-Control, DAC), Pomocný systém řidiče: Varování pro vychýlení z jízdní dráhy (Oncoming Lane Mitigation), počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka aut. - Geartronik (8-stupňů), příprava pro alkoholový imobilizér (Alcolock), regulátor rychl. (tempomat)(omezovač rychlosti), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rozvor 2865 mm, rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu nastav. sklonu, sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo za. dělený, servořízení s proměnným účinkem v závislosti na rychlosti, sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Smartphone rozhraní (Apple CarPlay & Android Auto), spoiler za., spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, světlo konc. mlhové, světlomet LED, systém protiskluzový ochr. (WHIPS), systém převrácení vozidla ochr., systém služeb: Google Services, systém služeb: Online Update OTA (Over The Air), uchycení Isofix pro dětská sedačka, ukazatel teploty vnějš., volant s multifunkce, Volvo ON CALL, zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za., zařízení park. vpředu a za. (za. s funkce brzd), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vně./vni. s ztmavování automat.(zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. širokoúhlý, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: hands-free Bluetooth včetně Audio-Streaming, metalíza-lakování, paket Pomocný systém řidiče, paket Zima(vyhřív. sedadla vpředu, vyhřív. sedadla za., vyhřív. volantu), rezervní kolo jako nouzové kolo

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Michelin	235/60R18	Letní	6
Pneu PP	Michelin	235/60R18	Letní	6
Pneu LZ	Michelin	235/60R18	Letní	6
Pneu PZ	Michelin	235/60R18	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

Datum ukončení:
2026-08-07
Datum tisku: 2026-08-27


Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
6	Dveře zadní levé	Škrábance
7	C sloupek levý	Jamka
8	Disk LZ kola	Škrábance
9	Bočnice zadní levá	Jamka
10	Zadní nárazník	Škrábance
11	Bočnice zadní pravá	Škrábance
12	Disk PZ kola	Škrábance
13	Dveře přední pravé	Deformace
14	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
15	Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní	Škrábance
16	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
17	Volant	Opotřebení
18	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
19	Kryt zadního čela	Škrábance
20	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
21	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
22	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **C sloupek levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Bočnice zadní levá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Dveře přední pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



17 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 22