DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1AAI422**	VIN:	TMBLN7NS0R8505357
Model vozidla:	Skoda Kodiaq	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Sportline Exclusive 4x4
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-10-11
Platnost tech. kont. do:	2027-10-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	53466 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 120 µm; LP blatník 124 µm; LP dveře 120 µm; LZ dveře 119 µm; LZ bok 130 µm; Z víko 123 µm; PZ bok 112 µm; PZ dveře 121 µm; PP dveře 114 µm; PP blatník 115 µm; Střecha 116 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, asistent brzdový, audiosystém s barevný dotykový displej 10", brzda park. elektronický, CargoFlex-systém, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kamerový systém 360° (kamera zpětná), karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. sklád. 1/3-2/3, lišty ochr. boč. barva vozidla, Matrix-LED světlomety, metalíza-lakování, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. černá, vysoce lesklý, nárazník Sport-Design, nárazník vpředu s aplikace chrom., obložení stropu černá Suedia, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení Ambiente LED, osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, osvětlení regist. značky LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Columbus(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Audio-navigační systém Columbus), pedál z ušlechtilé oceli Sport-Design, pneu - oprav.sada, podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Off-Road-Assistent, Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: kůže Suedia / koženka(ventilace sedadla vpředu), prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rozvor 2791 mm, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý el. nastav. (s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo el. nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., speciální model Sportline, Sportline Exclusive, sportovní sedadla, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový LED s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, síťový program v prostor zavazadl., Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (Sport/kůže - 3-paprsky, dole zploštělý) s multifunkce a funkce řazení, volant vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, Wireless SmartLink, zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat. a Memory, zrcátko vněj. černá lak., zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, zásuvka 230V, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: kontr. systém tlaku v pneu, ocelový ráfek 4x18 (rezervní kolo), paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze(Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection)), rezervní kolo jako nouzové kolo

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Hankook	235/50 R 19	Letní	5
Pneu PP	Hankook	235/50 R 19	Letní	5
Pneu LZ	Hankook	235/50 R 19	Letní	5
Pneu PZ	Hankook	235/50 R 19	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

Datum ukončení:
2026-10-26
Datum tisku: 2026-11-11

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Pneumatika LP kola	Škrábance
4	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
5	Dveře zadní levé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
6	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
7	Kryt zadního čela	Škrábance
8	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
9	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
11	Celková plocha karoserie	Škrábance
12	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Pneumatika LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



7 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



10 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12