ID prohlídky: **175-30435**

Výdejní protokol

Business Lease s.r.o
Radlická 714/113a
158 00 Praha 5

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AI9658**	VIN:	WAUZZZGY7NA096527
Model vozidla:	Audi A3 Sportback	Provedení:	35 2.0 TDI EU6d, Sportback S line (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Modrá - Modrá Turbo základní (N6N6/C)
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-08-15
Platnost tech. kont. do:	2026-08-01	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	53594 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2 ks

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 436 µm; LP blatník 137 µm; LP dveře 206 µm; LZ dveře 135 µm; LZ bok 380 µm; Z víko 153 µm; PZ bok 129 µm; PZ dveře 146 µm; PP dveře 152 µm; PP blatník 133 µm; Střecha 145 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 6 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový (boční ochrana), airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, Audi connect (systém tísň. volání a asist.), brzda park. elektromech., druh pohonu: pohon př., elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický kontrola stability (ESC), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), karoserie: 4-dv., kontr. systém tlaku v pneu, lišty nástupní s vložka hliníková a označení modelu, osvětl., motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI, nekuřácká-sada, nárazník Sport-Design (S-line), obložení stropu látka, ohřívač vzduchu přídav. el., omezovač rychlosti, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrky hlavy za. (3-krát), pneu - oprav.sada, podvozek sportov., pojistka zámku dv. dětská, ruční, Pomocný systém řidiče: asistent brzdový (Audi pre sense front)(systém ochrany chodců), Pomocný systém řidiče: Varování pro vychýlení z jízdní dráhy, potah sedadla / čalounění: látka Index, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou S-tronic, přístroj sdružený digitální, rohožky velur, rozhraní Multimedia MMI základní plus / MMI rádio plus, rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, senzory světelné a dešťové, servořízení řízený elektron., sklo čelní sklo atermické, sloupek řízení (volant) mech. nastavení výškové/podél., spoiler hrany střechy S-line, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, světlo denní potkáv., světlomet základní (LED - technologie), uchycení Isofix pro dětská sedačka, universální rozhraní Bluetooth, vybavení interiéru: hliník-optika, vybavení interiéru: vložky ozd. díly ozd. v ten přístr. deska v optika sklo černá, vybavení interiéru: vložky ozd. hedvábně efektový lak, šedá Platinum, zjištění obsazení sedadla pro pásy bezpeč., zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, úprava modelu (facelift)

Výbava vozidla generována dle rozkladu VIN a má informativní charakter.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Nexen	225/45 R 17	Letní	5
Pneu PP	Nexen	225/45 R 17	Letní	5
Pneu LZ	Nexen	225/45 R 17	Letní	5
Pneu PZ	Nexen	225/45 R 17	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SMLOUVA: **19597411**

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Světlomet pravý	Škrábance
2	Disk kola ALU 2ks	Škrábance
3	Disk kola ALU 2ks	Škrábance
4	Zadní nárazník	Škrábance
5	Hrana LP dveří	Škrábance
6	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
7	Bočnice zadní pravá	Škrábance
8	Dveře přední pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Kryt zadního čela	Škrábance
10	Volant	Opotřebení
11	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
12	Přídavný koberec LP	Opotřebení
13	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
14	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
15	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
Ostatní		
16	Celková plocha karoserie	Škrábance
17	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
18	Interiér	Znečištěno
19	Servisní prohlídka	Chybí
20	Klíč od vozidla	Nekompletní

POZNÁMKA - 1. PROHLÍDKA
Omezená možnost prohlídky vozidlo špinavé

_____
Předávající

_____
Přebírající - jméno, datum, podpis

V případě, že kupující vozu nevyzvedne na deklarovaném místě druhou sadu pneu do dvou týdnů, bude mu částka za uskladnění pneu po datu prodeje přefakturována - je-li s vozidlem skladništní list předán.