DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5











ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1ABY074**	VIN:	VSSZZZKL2RR059499
Model vozidla:	Seat Leon ST	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2024-01-30
Platnost tech. kont. do:	2028-01-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	73032 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 115 µm; LP blatník 116 µm; LP dveře 126 µm; LZ dveře 139 µm; LZ bok 113 µm; Z víko 108 µm; PZ bok 120 µm; PZ dveře 134 µm; PP dveře 114 µm; PP blatník 109 µm; Střecha 122 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 6 reproduktor, airbag boč., airbag boč. vpředu střed (centrál. airbag), airbag boč. za., airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, Bluethooth rozhraní s hands-free integr., brzda park. el. s funkce Auto-Hold, clona sluneč. levý s zrcátko (osvětl.), clona sluneč. vpravo s zrcátko (osvětl.), držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektronický kontrola stability (ESC), filtr pevných částic, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, kličky dveří vnější lak., kryt zavaz. prostoru / roleta, mobilní on-line služby Seat Connect, motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, nosič střeš. podél., opěra beder. sedadlo vpředu levý, nastav., opěradla sedadla za. sklop. s dálkové otevírání v prostor zavazadl., opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu, osvětlení zavazadl. prostoru, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), podlaha ložného prostoru variabilní a výměnný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, potah sedadla / čalounění: látka, počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, rezervní kolo jako nouzové kolo, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, SEAT systém Media Plus(audiosystém s barevný dotykový displej), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení řízený elektron. (Servotronic), sklo atermické, skříňka odkl. osvětl., spouštěč okna el. vpředu + za. s komfortní řazení, start/stop systém, svítilny za. plně LED s světelný pruh (Infinite Light), světla směr. LED v zrcátko vnějš. integr., světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, taška odkl. na opěradla sedadel př., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka, upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant (Sport/kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: aplikace chrom., zamykání centr. / startovací systém Keyless Go (tlačítko Start-Stop), zařízení výstražné pro systém bezpečn. pásů, zrcátko vnějš. barva vozidla, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, zásuvka (12V-zásuvka) vpředu
Speciální výbava: kamera zpětná, paket Světelnost a Viditelnost(světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), senzory světelné a dešťové, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), paket Zima(vyhřív. sedadla vpředu, volant vyhř.), Pomocný systém řidiče: park. asistent s zařízení park. vpředu a za., skla boč. za. a zadní sklo tón., speciální lakování bílá, světlomet mlhový LED s světlomet natáč., voz. bez nápis-model, zrcátko vnějš. el. nastav., vytáp. a sklop. s úrovní snížení


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Nexen	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PP	Nexen	205/55 R 16	Letní	4
Pneu LZ	Nexen	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PZ	Nexen	205/55 R 16	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Hankook	205/55 R 16	Zimní	4
Pneu 2	Hankook	205/55 R 16	Zimní	4
Pneu 3	Hankook	205/55 R 16	Zimní	4
Pneu 4	Hankook	205/55 R 16	Zimní	4
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky. Povětrnostní podmínky, déšť.

Datum ukončení:
2026-07-03
Datum tisku: 2026-07-07



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
3	Disk PZ kola	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
4	Přídavný koberec LP	Opotřebení
5	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
6	Celková plocha karoserie	Škrábance
7	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Disk PZ kola - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



5 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 7