DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AR6131**	VIN:	TMBLN7NSXP8520574
Model vozidla:	Skoda Kodiaq	Provedení:	2.0 TDI EU6d, L&K 4x4 (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Modrá - m
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-03-02
Platnost tech. kont. do:	2027-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	166840 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, asistent brzdový, audiosystém s barevný dotykový displej 10", brzda park. elektronický, CargoFlex-systém, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, karoserie: 5-dv., kličky dveří vnější barva vozidla, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišty ozd. chrom. na boční skla, Matrix-LED světlomety, metalíza-lakování, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, nárazník vpředu s aplikace chrom., odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, osvětlení regist. značky LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Asistent řidiče: Traveller Plus(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, rádiový příjem digitální (DAB), hlasová modulace pro Infotainment-System, zařízení WLAN-Hotspot, Phonebox, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Columbus, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), Pomocný systém řidiče: park. asistent, kamerový systém 360°, kamera zpětná, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu (Podpora řízení)), paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Audio-navigační systém Amundsen), paket Osvětlení LED(osvětlení Ambiente LED, lampička na čtení), paket Pomocný systém řidiče(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, rádiový příjem digitální (DAB), hlasová modulace pro Infotainment-System, zařízení WLAN-Hotspot, Phonebox, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Columbus, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Výbavy: Laurin & Klement, pedál z ušlechtilé oceli Sport-Design, podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC) včetně výběr jízdního programu (Drive Mode Selector), Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: kůže(ventilace sedadla vpředu), progresivní posilovač řízení, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), rohožky podlah. textilní, rozvor 2791 mm, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Sound systém Canton, speciální model Laurin & Klement, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet mlhový LED s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, volant vyhř., vyhřív. sedadla vpředu + za., Wireless SmartLink, zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat. a Memory, zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, zásuvka 230V, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: klimatizace Climatronic 3-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, rohožka oboustraná prostor zavazadl., roleta sluneč. ochr. na skla boč. za., stupínek (rohožky podlahové s nožní opěry)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Goodyear	235/50 R 19	Zimní	7
Pneu PP	Goodyear	235/50 R 19	Zimní	7
Pneu LZ	Goodyear	235/50 R 19	Zimní	7
Pneu PZ	Goodyear	235/50 R 19	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Hankook	235/50 R 19	Letní	3
Pneu 2	Hankook	235/50 R 19	Letní	3
Pneu 3	Hankook	235/50 R 19	Letní	4
Pneu 4	Hankook	235/50 R 19	Letní	4
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2 ks
Návod k obsluze rádia/kód:	Ano		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 145 µm; LP blatník 130 µm; LP dveře 165 µm; LZ dveře 160 µm; LZ bok 150 µm; Z víko 170 µm; PZ bok 145 µm; PZ dveře 160 µm; PP dveře 155 µm; PP blatník 150 µm; Střecha 150 µm;


POZNÁMKA

Vozidlo mokré, znečištěno

CELKOVÝ STAV VOZIDLA

Stav vozidla vč. mechanických částí vozidla odpovídá stáří a počtu ujetých km.

Datum ukončení:
2026-03-19
Datum tisku: 2026-03-23



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

Potvrzuji převzetí vozidla a prohlašuji, že jsem byl řádně seznámen s jeho technickýcm stavem, stavem interiéru a exteriéru včetně

dostatečné zkušební jízdy pro ověření celkového stavu vozu. Současně prohlašuji, že mi bylo řádně a srozumitelně vysvětleno užívání a obsluha vozidla a jeho příslušenství. Všechny tyto skutečnosti beru na vědomí a akceptuji prodejní cenu.

Předal a zkontroloval za ČSOBL _____ Podpis kupujícího _____

V Praze dne _____ Jméno a příjmení (hůlkovým písmem) _____

Číslo OP _____

Při zpracování osobních údajů se ČSOB Leasing, a.s. řídí obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“. Zpracování osobních údajů probíhá v rozsahu stanoveném vždy danou službou nebo účelem. Subjekt údajů má právo uplatnit svá práva - na přístup k osobním údajům, na výmaz, na opravu, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů nebo právo vznést námitku.

V případě, že subjekt údajů nesouhlasí se způsobem zpracování jeho osobních údajů, má možnost se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů: dataprotectionofficer@csobleasing.cz, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www. csobleasing.cz (sekce „Informační memorandum o zpracování osobních údajů“) nebo na bezplatné infolince 800 023 003.

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Spojler P nárazníku	Deformace
4	Víko motoru	Lak
5	Dveře zadní levé	Škrábance
6	Bočnice zadní levá	Jamka
7	Zadní nárazník	Škrábance
8	Spojler Z nárazníku	Škrábance
9	Lišta Z nárazníku střední	Škrábance
10	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
11	Bočnice zadní pravá	Škrábance
12	Dveře zadní pravé	Škrábance
13	Dveře přední pravé	Jamka
Interiér (vnitřní prostor)		
14	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
15	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
16	Volant	Opotřebení
17	Řadicí páka	Opotřebení
18	Přídavný koberec LP	Opotřebení
19	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
20	Kryt zadního čela	Škrábance
21	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
22	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
23	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
24	Interiér	Znečištěno
25	Kontrolka motoru	Aktivováno
26	Celková plocha karoserie	Škrábance