DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AA2045**	VIN:	U5YPH812HML119927
Model vozidla:	Kia Sportage	Provedení:	1.6 CRDi Mild Hybrid EU6d, Top 4WD Start&Stop (MHEV)(EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	100	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-12-09
Platnost tech. kont. do:	2025-12-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	94770 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	64509	Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-04-26
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ne	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 162 µm; LP blatník 99 µm; LP dveře 128 µm; LZ dveře 106 µm; LZ bok 98 µm; Z víko 96 µm; PZ bok 95 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 120 µm; PP blatník 100 µm; Střecha 101 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč., airbag hlavový vpředu a za., airbag strana řidiče/spolujezdce(airbag strana spolujezdce odpojit.), aktivní světlo brzd. (ESS), asistent brzdový, Audio-navigační systém KIA (7"-Display)(audiosystém KIA CD/MP3-Radio), DAB-Tuner (rádiový příjem digitální), druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. stabiliz. systém (ESP / ESC), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, hands-free Bluetooth, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace autom. 2-zónový, kličky dveří vnější chrom., kontr. systém tlaku v pneu, lapač nečistot, lišty ochr. nárazník, Mild-Hybrid 100 kW (motor 1,6 Ltr. - 100 kW Diesel), mobilní on-line služby UVO Connect / Kia Connect, mřížka chladiče černá (leskle lakovaný), nosič střeš. podél., opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu, paket LED(Bi-LED-světlomet, svítilny za. LED), pneu opr. sada, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent jízdy z kopce, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (LDWS, Lane Departure Warning systém), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert) (Driver Attention Warning, DAW), Pomocný systém řidiče: ukazatel limitu rychl., potah sedadla / čalounění: látka, prosklení za. tón. (Privacy Glass), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (TCS), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DCT, regulátor rychl. (tempomat), rozvor 2670 mm, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo mech. výškově nastav., sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, Smartphone rozhraní (Apple CarPlay & Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za.(spouštěč okna el. s ochrana proti skřípnutí vpředu, spouštěč okna el. s ochrana proti skřípnutí), stabilizační program přívěsu (TSA), start/stop systém (ISG), stěrač s senzor dešťový, světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, systém stability vozidla (Vehicle Stability Management, VSM), uchycení Isofix pro dětská sedačka, USB propojení + AUX-IN rozhraní, USB zásuvka rychlonabíjení konzola stř., volant (kůže), volant vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu, zařízení park. za., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba(zrcátko vněj. el. sklopný, směrovka v zrcátko vněj. integr.), zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: systém vypínání/startování Smart-Key


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Uniroyal	225/60 R 17	Zimní	6
Pneu PP	Uniroyal	225/60 R 17	Zimní	6
Pneu LZ	Uniroyal	225/60 R 17	Zimní	6
Pneu PZ	Uniroyal	225/60 R 17	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Firestone	225/60 R 17	Letní	5
Pneu 2	Firestone	225/60 R 17	Letní	5
Pneu 3	Firestone	225/60 R 17	Letní	5
Pneu 4	Firestone	225/60 R 17	Letní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky. Vozidlo pod ledem.

Datum ukončení:
2025-12-31
Datum tisku: 2026-01-22



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Interiér (vnitřní prostor)		
1	Koberec přední	Opotřebení
2	Výplň LP dveří	Škrábance
3	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
4	Volant	Škrábance
5	Výplň LZ dveří	Škrábance
6	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
7	Roleta (zakrytí) zav. prostoru	Škrábance
8	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
9	Celková plocha karoserie	Škrábance
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Koberec přední - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



2 **Výplň LP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Volant - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Výplň LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Roleta (zakrytí) zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



10 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10