DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5









ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**3BA5468**	VIN:	VR3UBYHTKN5858277
Model vozidla:	Peugeot 208	Provedení:	1.5 BlueHDi 100 EU6d, Active
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1499
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Žlutá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-11-29
Platnost tech. kont. do:	2026-11-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	86209 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 136 µm; LP blatník 171 µm; LP dveře 999 µm; LZ dveře 190 µm; LZ bok 108 µm; Z víko 103 µm; PZ bok 100 µm; PZ dveře 98 µm; PP dveře 106 µm; PP blatník 101 µm; Střecha 106 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., airbag boč. vpředu, airbag boč. za., airbag hlavový za., airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém RCC (rádio, MP3 kompatibilní)(ovládání audio na volantu, hands-free Bluetooth, USB rozhraní, ukazatel multifunkční s barevný displej (DGT7C)), automat. souběžná funkce osvětlení (Coming Home, Leaving Home), clony sluneč. s zrcátko na sluneč. cloně, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu, elektron. stabiliz. systém (ESP, Bosch), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD), filtr pevných částic, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, kapsa na mapy na sedadlo př., karoserie: 5-dv., klimatizace, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, mobilní on-line služby Mirror Screen, motor 1,5 Ltr. - 75 kW Blue-HDI FAP, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrky hlavy vpředu nastav., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení zavazadl. prostoru (ovládání automat.), paket Bezpečnost(Pomocný systém řidiče: Aktivní asistent nouzového brzdění (Active Safety Brake Plus), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce brzd, Pomocný systém řidiče: varovný kolizní systém, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruzích (Podpora řízení), Pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert)), paket Look, pneu - oprav.sada, pojistka zámku dv. dětská el., Pomocný systém řidiče: Aktivní asistent nouzového brzdění (Active Safety Brake), Pomocný systém řidiče: asistent trakce rozjezdu do kopce, potah sedadla / čalounění: látka(vybavení interiéru: ozdobné švy barevný), počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), protiprokluzová regulace (ASR), pyrotechnický předpínač pásu, převodovka 6-rychl., přístroj sdružený s variabilní displej (i-Cockpit Amplify)(ukazatel multifunkční s barevný displej (DGT7C), volant s multifunkce, volant (kůže)), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadlo vpředu levý výškově nastav., servořízení el., sklo čelní zvukotěsný, sloupek řízení (volant) nastav., směrovka v zrcátko vněj. integr., speciální lakování žlutá Faro metalíza, spoiler za., spoiler za. černá lesklý, spouštěč okna el. vpředu levý, sekvenční, spouštěč okna el. vpředu, vpravo s snímač implusů(spouštěč okna el. vpředu vpravo), spouštěč okna el. za., sekvenční, s ochrana proti skřípnutí(spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. vpředu levý), start/stop systém, stěrač skla za., světlo denní potkáv. LED, Systém SCR (Technologie AdBlue), uchycení Isofix pro dětská sedačka, ukazatel teploty vněj., ukazatel zařaz. stupně, zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk.(ovládání dálk. pro zamykání centr.), zapnutí automat. pro světlo potkáv., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., zrcátko vněj. mech. z vnitř. nastav., levý, zrcátko vněj. mech. z vnitř. nastav., vpravo, zrcátko vněj. s kryty(ky) barva vozidla, zrcátko vněj. sklop., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř.
Speciální výbava: vyhřív. sedadla vpředu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Dunlop	185/65 R15	Zimní	5
Pneu PP	Dunlop	185/65 R15	Zimní	5
Pneu LZ	Dunlop	185/65 R15	Zimní	5
Pneu PZ	Dunlop	185/65 R15	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

Datum ukončení:
2026-08-12
Datum tisku: 2026-08-14

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Práh levý	Škrábance
4	Dveře zadní levé	Jamka
5	Sklo L zpětného zrcátka	Nadstandardní prvek
6	Dveře zadní pravé	Jamka
7	Dveře přední pravé	Jamka
8	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
9	Dveře přední levé	Škrábance
10	Kryt hrdla nádrže	Nadstandardní prvek
11	Bočnice zadní levá	Škrábance
12	Lišta osvětlení zadní RZ	Škrábance
13	Sklo víka zavazadlového prostoru	Škrábance
14	C sloupek pravý	Škrábance
15	Označení modelu vozidla	Chybí
Interiér (vnitřní prostor)		
16	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
17	Volant	Opotřebení
18	Řadicí páka	Opotřebení
19	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
20	Kryt zadního čela	Škrábance
21	Výplň PZ dveří	Škrábance
22	Těsnění LP dveří	Opotřebení
23	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
24	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
Ostatní		
25	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
26	Celková plocha karoserie	Škrábance
27	Servisní kniha	Chybí
28	Interiér	Znečištěno
29	Osvědčení o registraci vozidla	Závada

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Sklo L zpětného zrcátka - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Dveře přední pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Kryt hrdla nádrže - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Bočnice zadní levá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Lišta osvětlení zadní RZ - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Sklo víka zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **C sloupek pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



15 **Označení modelu vozidla - Chybí**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



16 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



18 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Výplň PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Těsnění LP dveří - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



27 **Servisní kniha - Chybí**
Umístění: Ostatní



28 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 **Osvědčení o registraci vozidla - Závada**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 29