DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1ABL498**	VIN:	VSSZZZKL0RR059498
Model vozidla:	Seat Leon ST	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2024-01-10
Platnost tech. kont. do:	2028-01-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	34458 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 132 µm; LP blatník 112 µm; LP dveře 129 µm; LZ dveře 128 µm; LZ bok 125 µm; Z víko 117 µm; PZ bok 125 µm; PZ dveře 124 µm; PP dveře 132 µm; PP blatník 125 µm; Střecha 129 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 6 reproduktor, airbag boč., airbag boč. vpředu střed (centrál. airbag), airbag boč. za., airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, Bluethooth rozhraní s hands-free integr., brzda park. el. s funkce Auto-Hold, clona sluneč. levý s zrcátko (osvětl.), clona sluneč. vpravo s zrcátko (osvětl.), držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektronický kontrola stability (ESC), filtr pevných částic, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, kličky dveří vnější lak., kryt zavaz. prostoru / roleta, mobilní on-line služby Seat Connect, motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, nosič střeš. podél., opěra beder. sedadlo vpředu levý, nastav., opěradla sedadla za. sklop. s dálkové otevírání v prostor zavazadl., opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu, osvětlení zavazadl. prostoru, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), podlaha ložného prostoru variabilní a výměnný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, potah sedadla / čalounění: látka, počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, rezervní kolo jako nouzové kolo, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, SEAT systém Media Plus(audiosystém s barevný dotykový displej), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení řízený elektron. (Servotronic), sklo atermické, skříňka odkl. osvětl., spouštěč okna el. vpředu + za. s komfortní řazení, start/stop systém, svítilny za. plně LED s světelný pruh (Infinite Light), světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, taška odkl. na opěradla sedadel př., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka, upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant (Sport/kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: aplikace chrom., zařízení výstražné pro systém bezpečn. pásů, zrcátko vněj. barva vozidla, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, zásuvka (12V-zásuvka) vpředu
Speciální výbava: paket Světelnost a Viditelnost(světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), senzory světelné a dešťové, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), paket Vision plus(Pomocný systém řidiče: park. asistent s zařízení park. vpředu a za., kamera zpětná), paket Zima(vyhřív. sedadla vpředu, volant vyhř.), skla boč. za. a zadní sklo tón., speciální lakování bílá, světlomet mlhový LED s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy Advanced, voz. bez nápis-model, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop. s úrovní snížení

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Nexen	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PP	Nexen	205/55 R 16	Letní	4
Pneu LZ	Nexen	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PZ	Nexen	205/55 R 16	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Fulda	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu 2	Fulda	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu 3	Fulda	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu 4	Fulda	205/55 R 16	Zimní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-06-17
Datum tisku: 2026-06-29

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Blatník přední levý	Škrábance
4	Zadní nárazník	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
5	Přídavný koberec LP	Opotřebení
6	Kryt zadního čela	Škrábance
7	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
8	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
Ostatní		
9	Celková plocha karoserie	Škrábance
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
11	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Blatník přední levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



6 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Odkládací skříňka - víko - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 11