DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**8AR2264**	VIN:	WAUZZZF2XMN079239
Model vozidla:	Audi A6 Avant	Provedení:	45 3.0 TDI quattro EU6d, Avant sport (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	2967
Maximální výkon (kW):	180	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Černá
Počet válců:	6	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-04-26
Platnost tech. kont. do:	2027-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	177735 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ano	Karta 1 - typ:	Shell
Karta 1 - číslo:	523198		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 111 µm; LP blatník 110 µm; LP dveře 114 µm; LZ dveře 108 µm; LZ bok 209 µm; Z víko 108 µm; PZ bok 208 µm; PZ dveře 100 µm; PP dveře 104 µm; PP blatník 113 µm; Střecha 125 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový (boční ochrana), airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, Audi connect (internetové služby), Audi connect (systém tísň. volání a asist.), Audi Drive Select, Audi music interface, clony sluneč. s zrcátko (osvětl.), druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, dveře za. výklop.-otvírání automat., elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, karoserie: 4-dv., lišty nástupní s vložka hliníková, lékárnička první pomoci / lékárnička, Mild-Hybrid 180 kW (motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI), Mild-Hybrid-Technologie, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. eloxovaný, Nádrž na močovinu (SCR): 24 Ltr., nádrž paliv.: 73 Ltr., Název modelu s novým označením výkonu, obložení stropu látka, stříbrná, omezovač rychlosti, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (40:20:40), opěrka ruky stř. vpředu, paket Leštění, Pomocný systém řidiče: asistent brzdový (Audi pre sense front), Pomocný systém řidiče: systém ochrany cestujících (Audi pre sense basic), Pomocný systém řidiče: Varování pro vychýlení z jízdní dráhy, progresivní posilovač řízení, protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou S-tronic, rohožky velur, rozhraní Multimedia MMI základní plus / MMI rádio plus, rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, senzory světelné a dešťové, sklo atermické (boční / za.), sklo čelní sklo atermické, sloupek řízení (volant) mech. nastavení výškové/podél., sportovní sedadla vpředu(opěry páteře beder. vpředu, el. nastav.), start/stop systém, světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, systém kolejnic v prostor zavazadl., Systém SCR (Technologie AdBlue), systém za. sedadla (3 místa k sezení), trysky ostřikovače skla vyhř., uchycení Isofix pro dětská sedačka, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, universální rozhraní Bluetooth, volant (Sport/kůže - 3-paprsky) s multifunkce a funkce řazení, vybavení interiéru: vložky ozd. Aluminium Fragment, vyhřív. sedadla vpředu, víko zavaz. prostoru el. ovládaný (otevřít + zavřít), zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zařízení park. vpředu a za., akustický a optický s vybraným zobrazením (APS Plus), zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. asfér., vpravo, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zvedák vozidla, záhyb ložné podlahy (podlaha ložné plochy)
Speciální výbava: kamera zpětná, klimatizace komfort-autom. 4-zónový, komfortní klíč s ovl. senzorem dveře za. výklop.-odemykání včetně (otevřít + zavřít), Kontur / paket Osvětlení Ambiente (plus), Matrix-LED světlomety(svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.)), metalíza-lakování, obsluhovací prvky optika sklo, včetně opakovač hliník-optika, opěrky hlavy variabilní nastav., paket Asistence Tour(Pomocný systém řidiče: adaptivní systém řízení rychlosti jízdy (Adaptive Cruise Control) s adaptivní tempomat, Pomocný systém řidiče: Asistent prediktivní efektivity, Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: Asistent odbočení levý, Pomocný systém řidiče: adaptivní jízdní asistent), paket Odkládání(síť zavaz. prostoru zajišťov.), podvozek s regulace odpružení (Magnetic Ride), Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) včetně Audi pre sense rear(Pomocný systém řidiče: signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: systém upozorňující blížící se vozidlo zezadu záď vozidla), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, potah sedadla / čalounění: Alcantara/kůže, prosklení za. tón. (privátní prosklení) a skla dveří vpředu sklo akustické, rezervní kolo jako nouzové kolo, rozhraní Multimedia MMI Navigation Plus s MMI Touch(Audi Smartphone Interface, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit)), sedadla vpředu el. nastav. (levý s Memory)(opěry páteře beder. vpředu, el. nastav.), Sound systém Bang & Olufsen, Tažné zařízení (otoč.koule), třmeny brzdy kotouč. červená lak., zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat. a Memory(zrcátko vněj. s indikace obrubníku autom., vpravo)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Goodyear	225/55 R18	Zimní	8
Pneu PP	Goodyear	225/55 R18	Zimní	8
Pneu LZ	Goodyear	225/55 R18	Zimní	8
Pneu PZ	Goodyear	225/55 R18	Zimní	8
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

POZNÁMKA

Zaprášené

Datum ukončení:
2026-04-01
Datum tisku: 2026-05-05

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Disk kola ALU 2ks	Škrábance
3	Zadní nárazník	Škrábance
4	Bočnice zadní pravá	Jamka
5	Dveře zadní pravé	Deformace
6	Dveře přední pravé	Škrábance
7	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
8	Přídavný koberec LP	Opotřebení
9	Řadicí páka	Opotřebení
10	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
11	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
12	Volant	Opotřebení
13	Kryt zadního čela	Škrábance
14	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
Ostatní		
15	Celková plocha karoserie	Škrábance
16	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Disk kola ALU 2ks - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Bočnice zadní pravá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dveře zadní pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



9 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 16