DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1ACA353**	VIN:	YV1ZWK5V1R2625508
Model vozidla:	Volvo V60 Combi	Provedení:	B4 (Diesel) EU6d, Plus Dark Mild-Hybrid
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1969
Maximální výkon (kW):	145	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	8	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2024-02-06
Platnost tech. kont. do:	2028-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	119825 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	92518	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-11-25
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ne
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 204 µm; LP blatník 148 µm; LP dveře 154 µm; LZ dveře 148 µm; LZ bok 175 µm; Z víko 171 µm; PZ bok 428 µm; PZ dveře 198 µm; PP dveře 157 µm; PP blatník 152 µm; Střecha 172 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, aplikace na toho boční skla černá, vysoce lesklý, brzda park. el., digitální vybavení přístroji 12,3"-Display 2. generace, digitální vybavení přístroji 9"-Display 3. generace, druh pohonu: pohon př., elektron. uzávěrka diferenciálu Corner trakce Control (CTC) s Torque Vectoring, filtr pevných částic, funkce pamětí pro sedadlo vpředu vpravo, háčky na tašky v prostor zavazadl., imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, Infotainment-System: Android (DAB+) s High Performance Sound(rádiový příjem digitální (DAB+), systém služeb: Google Services), ionizátor vzduchu (rozšířená čištění . vnitřní prostředí), kamera zpětná, karoserie: 5-dv., Keyless Drive, Keyless-Start, klimatizace autom. 2-zónový(systém monitorování kvality vzduchu (Clean Zone Interior Package CZIP)), komfortní sedadla vpředu kůže / imitace kůže, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lišty nástupní s vložka hliníková, lékárnička první pomoci / lékárnička, Mild-Hybrid 145 kW (motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel), mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), mřížka chladiče s okraj chrom., mřížka chladiče černá, vysoce lesklý, nosič střeš. podél. černá, vysoce lesklý, ochrana hrany ložného prostoru (hliník), ochrana proti boč. nárazu, opěradla sedadla za. skláp., opěrka pro nohy (u dětského sedadla) manuálně nastavitelné, sedadla vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s držák nápojů, opěrka ruky stř. za. s držák nápojů, opěrky hlavy za. el. sklop., opěry páteře beder. vpředu, el. nastav. (4 cestný), osvětlení Ambiente rozšířený, ovládání dveře za. výklop. /kryt automat., paket Asistent řidiče: Safety Assistance(Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek (Road Sign Information, RSI), regulátor rychl. (tempomat), Pomocný systém řidiče: City-Safety-System (nezávislý asistent nouzové brzdy), Pomocný systém řidiče: rozpoznání jízdního pruhu (Road Edge Detection), Pomocný systém řidiče: Connected Safety, Pomocný systém řidiče: Run-off Road Protection, Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu (LKA), Pomocný systém řidiče: Varování pro vychýlení z jízdní dráhy (Oncoming Lane Mitigation), Pomocný systém řidiče: Sledování únavy řidiče (Driver-Alert-Control, DAC), Pomocný systém řidiče: Ready to Drive Notification), paket Zima(vyhřív. sedadla vpředu, vyhřív. sedadla za., vyhřív. volantu), podvozek dynamicky dimenzován, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent brzdový, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (HSA), Pomocný systém řidiče: automat. kontrola stability ESC, Pomocný systém řidiče: systém varov. přejíždění jízdích pruhů, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS) s el. posilovač brzd(protiblok. brzd. systém (ABS)), převodovka aut. - Geartronik (8-stupňů), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu el. nastav.(sedadlo vpředu levý el. nastav., sedadlo vpředu vpravo el. nastav.), sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo za. dělený, servořízení s proměnným účinkem v závislosti na rychlosti, sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Smartphone rozhraní (Apple CarPlay & Android Auto), Smartphone rozhraní (Apple CarPlay), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, systém protiskluzový ochr. (WHIPS), systém převrácení vozidla ochr., systém služeb: Online Update OTA (Over The Air), systém upevň. v prostor zavazadl., uchycení Isofix pro dětská sedačka, ukazatel teploty vněj., Volvo ON CALL, vybavení interiéru: vložky ozd. hliník kov Mesh, zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za. (za. s funkce brzd), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zařízení výstražné s ovládání dálk., zrcátko vně./vni. s ztmavování automat.(zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. černá, vysoce lesklý, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný
Speciální výbava: metalíza-lakování, paket Asistent řidiče: Driver Awareness(Pomocný systém řidiče: Driver Awareness, Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu (Blind Spot Informations System, BLIS), Pomocný systém řidiče: Utlumení zadního nárazu, Pomocný systém řidiče: systém upozorňující blížící se vozidlo zezadu záď vozidla (Cross Traffic Alert, CTA)), paket Světlo(světlomet mlhový LED s integrovanému světlomet natáč., světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (inteligentní systém osvětlení), zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.)), rezervní kolo jako nouzové kolo, skla boč. od B-sloupek tón., sklo čelní vyhř., volant (kůže) 3-paprsky


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Dunlop	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PP	Dunlop	235/45 R 18	Letní	5
Pneu LZ	Dunlop	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PZ	Dunlop	235/45 R 18	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

POZNÁMKA

Vozidlo prohlíženo za deště, omezená možnost prohlídky.

Datum ukončení:
2026-06-11
Datum tisku: 2026-06-25



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Disk LP kola	Škrábance
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Čelní sklo	Štěp
4	Dveře přední pravé	Škrábance
5	Disk PZ kola	Škrábance
6	Disk PP kola	Škrábance
7	Disk LZ kola	Škrábance
Ostatní		
8	Celková plocha karoserie	Škrábance
9	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
10	Návod k obsluze vozidla	Chybí
11	Návod k obsluze rádia	Chybí

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



4 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



7 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



10 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Návod k obsluze rádia - Chybí**
Umístění: Ostatní