DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1AEL822**	VIN:	TMBLR7NP2R7039047
Model vozidla:	Skoda Superb Combi	Provedení:	2.0 TDI EU6d, L&K 4x4
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2024-02-27
Platnost tech. kont. do:	2028-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	74237 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 115 µm; LP blatník 112 µm; LP dveře 106 µm; LZ dveře 109 µm; LZ bok 110 µm; Z víko 193 µm; PZ bok 104 µm; PZ dveře 107 µm; PP dveře 99 µm; PP blatník 110 µm; Střecha 103 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., brzda park. elektronický, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon všech kol, držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, Head-up-Displej, imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kontr. systém tlaku v pneu, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v chrom, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, nastavení sedadla podél. sedadlo spolujezdce, z sedadlo zad. nouz. el. nastav., nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení vnitř. LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Asistent řidiče: Traveller Plus(Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Drive plus(Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC) včetně výběr jízdního programu (Drive Mode Selector), progresivní posilovač řízení), paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink, barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Amundsen), paket Klimatizace(sklo čelní vyhř., vyhřív. sedadla za.), paket Osvětlení LED(svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), osvětlení Ambiente LED, osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, lampička na čtení, clony sluneč. s zrcátko (LED-osvětlením)), paket Pomocný systém řidiče(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Výbavy: City(kryt zavaz. prostoru / roleta, síťový program v prostor zavazadl., systém vypínání/startování Kessy, klíčky dveří vnější osvětl.), paket Výbavy: Family(paket Výbavy: spánek, Opěrky hlav (spánek), airbag boč. za., Držák tabletu), paket Výbavy: Green tec, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize, Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rezervní dojezdové kolo, roleta sluneč. ochr. zadní sklo a skla boč.(kryt zavaz. prostoru / roleta), rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (s Memory), sedadla vpředu ErgoActive, el. nastav. (včetně masážní funkce, vysouvací opěrka pro nohy (u dětského sedadla)), sedadlo vpředu levý s masážní funkce, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo s masážní funkce, sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní vrstvené sklo(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet)), skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Sound systém Canton(12 reproduktor), speciální model Laurin & Klement, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stupínek (rohožky podlahové s nožní opěry), stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)(Pomocný systém řidiče: dynamický asistent dálkových světel (Dynamic Light Assist), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zařiz.)), světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, ventilace sedadla vpředu, volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: kůže L&K, vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano, černá, vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: metalíza-lakování, mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), podlaha ložného prostoru variabilní(zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy)), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), rezervní kolo jako nouzové kolo, ráfek z leh. slitiny 8x18 (Antares), stěrač skla za., Tažné zařízení s kontrola stability, topení příd. (topení nezáv.), varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Goodyear	235/45 R18	Zimní	6
Pneu PP	Goodyear	235/45 R18	Zimní	6
Pneu LZ	Goodyear	235/45 R18	Zimní	6
Pneu PZ	Goodyear	235/45 R18	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Continental	235/45 R18	Letní	3
Pneu 2	Continental	235/45 R18	Letní	4
Pneu 3	Continental	235/45 R18	Letní	4
Pneu 4	Continental	235/45 R18	Letní	4
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo špinavé

Datum ukončení:
2026-08-13
Datum tisku: 2026-08-20



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Disk LP kola	Škrábance
3	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
6	Dveře zadní levé	Škrábance
7	Bočnice zadní levá	Škrábance
8	Disk LZ kola	Škrábance
9	Disk PZ kola	Škrábance
10	Víčko nádrže	Nekompletní
11	Bočnice zadní pravá	Jamka
12	Blatník přední pravý	Škrábance
13	Disk PP kola	Deformace
14	Blatník přední levý	Jamka
15	Práh levý	Jamka
16	Spojler Z nárazníku	Škrábance
17	Dveře zadní pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
18	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
19	Kryt zadního čela	Škrábance
20	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
21	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
22	Volant	Opotřebení
23	Řadicí páka	Opotřebení
24	Loketní opěrka	Škrábance
25	Opěradlo zadního pravého sedadla	Ke slícování
Ostatní		
26	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
27	Celková plocha karoserie	Škrábance
28	Interiér	Znečištěno
29	Motorový prostor	Nadstandardní prvek

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Bočnice zadní levá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Víčko nádrže - Nekompletní**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Bočnice zadní pravá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Disk PP kola - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Blatník přední levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Práh levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Spojler Z nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



22 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



23 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



24 **Loketní opěrka - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 **Opěradlo zadního pravého sedadla - Ke slícování**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 **Motorový prostor - Nadstandardní prvek**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 29